

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Кировской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование территориального органа МЧС России)

ул. Маклина, 65, г. Киров, 610035, тел. 54-69-62 (код 8332), E-mail: firekir@kirpoj.kirov.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Зуевского района

(наименование органа государственного пожарного надзора)

ул. Некрасова, 3, г. Зуевка, 612410, тел. 2-61-85 (код 83337)

(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора)

Предписание № 16/1/1-20

по устранению нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

**Муниципальному казенному дошкольному образовательному учреждению
детский сад "Родничок" г. Зуевка Кировской области,**

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество

заведующему муниципальным казенным дошкольным образовательным учреждением

детский сад "Родничок" г. Зуевка Кировской области

Соболевой Татьяне Николаевне

(последнее при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина),
собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Зуевского района
по пожарному надзору Кощеева М.Ю. от « 29 » октября 2020 года № 16,
ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
в период

24 ноября 2020 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 02 час. 00 мин.;

25 ноября 2020 г. с 08 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин. Продолжительность 02 час. 00 мин.

проведена проверка государственным инспектором Зуевского района по пожарному
надзору Пушкаревым Владиславом Николаевичем

(должность, звание, фамилия, инициалы государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,
проводившего (-их) проверку,

территории и помещений муниципального казенного дошкольного образовательного
учреждения детский сад "Родничок" г. Зуевка Кировской области, расположенных в здании
по адресу: Кировская область, г. Зуевка, ул. Торговая, 10,

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с заведующим МКДОУ «Родничок» г. Зуевка Соболевой Татьяной
Николаевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной
безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Пред- писа- ния	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнении)
1	2	3	4	5
1.	Ширина эвакуационного выхода, из помещения раздевалки с нахождением 22 детей (№ 28) в коридор (№ 30), на 1 этаже здания, в свету составляет 0,78 м. (что менее нормативного 0,8 м.).	ст. 4, 6 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон №123-ФЗ); п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390 (далее – ППР в РФ); п. 6.16 СНиП 21-01-97*. «Пожарная безопасность зданий и сооружений», приняты и введены в действие Постановлением Минстроя РФ от 13.02.1997 N 18-7 (далее – СНиП 21-01-97*); п. 4.2.5, 5.2.14 СП 1.13130.2009. «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», утверждены Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 171 (далее - СП 1.13130.2009).	01.11.2021 г.	
2.	Высота эвакуационного выхода из помещения группы (№ 33) наружу, на 1 этаже здания, в свету составляет 1,87 м. (что менее нормативного 1,9 м.).	ст. 4, 6 Федерального закона N123-ФЗ; п. 33 ППР в РФ; п. 6.16 СНиП 21-01-97*; п. 4.2.5, 5.2.14 СП 1.13130.2009	01.11.2021 г.	
3.	Вторые двери эвакуационного выхода из помещения группы (№ 33), на 1 этаже здания, открываются не по направлению выхода из здания.	ст. 4, 6 Федерального закона N123-ФЗ; п. 33 ППР в РФ; п. 6.17 СНиП 21-01-97*; п. 4.2.6. СП 1.13130.2009.	01.11.2021 г.	
4.	Ширина эвакуационного выхода, из	ст. 4, 6 Федерального	01.11.2021 г.	

	помещения зала с нахождением более 15 детей (№ 8) в лестничную клетку (№ 24), на 2 этаже здания, в свету составляет 0,75 м. (что менее нормативного 0,8 м.).	закона N123-ФЗ; п. 33 ППР в РФ; п. 6.16 СНиП 21-01-97*; п. 4.2.5, 5.2.14 СП 1.13130.2009		
5.	Ширина эвакуационного выхода, из помещения зала с нахождением более 15 детей (№ 8) в лестничную клетку (№ 9), на 2 этаже здания, в свету составляет 0,75 м. (что менее нормативного 0,8 м.).	ст. 4, 6 Федерального закона N123-ФЗ; п. 33 ППР в РФ; п. 6.16 СНиП 21-01-97*; п. 4.2.5, 5.2.14 СП 1.13130.2009	01.11.2021 г.	
6.	Ширина эвакуационного выхода из помещения раздевалки (№ 1) в лестничную клетку (№ 9), на 2 этаже здания, в свету составляет 0,74 м. (что менее нормативного 0,8 м.).	ст. 4, 6 Федерального закона N123-ФЗ; п. 33 ППР в РФ; п. 6.16 СНиП 21-01-97*; п. 4.2.5, 5.2.14 СП 1.13130.2009	01.11.2021 г.	
7.	Ширина эвакуационного выхода из помещения раздевалки (№ 10) в лестничную клетку (№ 9), на 2 этаже здания, в свету составляет 0,75 м. (что менее нормативного 0,8 м.).	ст. 4, 6 Федерального закона N123-ФЗ; п. 33 ППР в РФ; п. 6.16 СНиП 21-01-97*; п. 4.2.5, 5.2.14 СП 1.13130.2009	01.11.2021 г.	
8.	Высота эвакуационного выхода из помещения группы (№ 11), на 2 этаже здания, на площадку эвакуационной лестницы 3-го, в свету составляет 1,8 м. (что менее нормативного 1,9 м.).	ст. 4, 6 Федерального закона N123-ФЗ; п. 33 ППР в РФ; п. 6.16 СНиП 21-01-97*; п. 4.2.5, 5.2.14 СП 1.13130.2009	01.11.2021 г.	
9.	Ширина эвакуационного выхода из помещения раздевалки (№ 23) в лестничную клетку (№ 24), на 2 этаже здания, в свету составляет 0,76 м. (что менее нормативного 0,8 м.).	ст. 4, 6 Федерального закона N123-ФЗ; п. 33 ППР в РФ; п. 6.16 СНиП 21-01-97*; п. 4.2.5, 5.2.14 СП 1.13130.2009	01.11.2021 г.	
10.	Площадка эвакуационной лестницы 3-го типа расположена не на уровне эвакуационного выхода из помещения группы (№ 22), на 2 этаже здания, имеется перепад высот 30 см.	ст. 4, 6 Федерального закона N123-ФЗ; п. 33 ППР в РФ; п. 4.4.1 СП 1.13130.2009.	01.11.2021 г.	
11.	Площадка эвакуационной лестницы 3-го типа расположена не на уровне эвакуационного выхода из помещения группы (№ 5), на 2 этаже здания, имеется перепад высот 15 см.	ст. 4, 6 Федерального закона N123-ФЗ; п. 33 ППР в РФ; п. 4.4.1 СП 1.13130.2009.	01.11.2021 г.	
12.	Площадка эвакуационной лестницы 3-го типа расположена не на уровне эвакуационного выхода из помещения группы (№ 11), на 2 этаже здания, имеется перепад высот 15 см.	ст. 4, 6 Федерального закона N123-ФЗ; п. 33 ППР в РФ; п. 4.4.1 СП 1.13130.2009.	01.11.2021 г.	
13.	Площадка эвакуационной лестницы 3-го типа расположена не на уровне эвакуационного выхода из помещения группы (№ 27), на 2 этаже здания, имеется перепад высот 20 см.	ст. 4, 6 Федерального закона N123-ФЗ; п. 33 ППР в РФ; п. 4.4.1 СП 1.13130.2009.	01.11.2021 г.	
14.	Отсутствует вывод извещения о пожаре на пульт подразделения	ст. 83,84 Федерального закона №123-ФЗ;	01.11.2021 г.	

	пожарной охраны без участия работников объекта и транслирующей этот сигнал организации.	п. 14.4. СП 5.13130.2009.		
15.	Ширина эвакуационного выхода из помещения раздевалки (№ 25) в лестничную клетку (№ 24), на 2 этаже здания, в свету составляет 0,75 м. (что менее нормативного 0,8 м.).	ст. 4, 6 Федерального закона N123-ФЗ; п. 33 ППР в РФ; п. 6.16 СНиП 21-01-97*; п. 4.2.5, 5.2.14 СП 1.13130.2009	01.11.2021 г.	
16.	Наружная металлическая открытая лестница третьего типа, ведущая со 2 этажа здания из помещения группы (помещение № 5) выполнена с нарушениями требований пожарной безопасности, а именно: - ступени лестницы выполнены не из сплошных проступей; - в ограждении лестницы вертикальные элементы имеют просвет 0,7 м. (что более нормативного 0,1 м.) - высота ограждений лестницы составляет 0,7 м. (что менее нормативного 1,2 м.).	ст. 4, 6 Федерального закона N123-ФЗ; п. 33 ППР в РФ; п. 5.2.15., 5.2.16 СП 1.13130.2009.	01.11.2021 г.	
17.	Наружная металлическая открытая лестница третьего типа, ведущая со 2 этажа здания из помещения группы (помещение № 11) выполнена с нарушениями требований пожарной безопасности, а именно: - ступени лестницы выполнены не из сплошных проступей; - в ограждении лестницы вертикальные элементы имеют просвет 0,7 м. (что более нормативного 0,1 м.) - высота ограждений лестницы составляет 0,7 м. (что менее нормативного 1,2 м.).	ст. 4, 6 Федерального закона N123-ФЗ; п. 33 ППР в РФ; п. 5.2.15., 5.2.16 СП 1.13130.2009.	01.11.2021 г.	
18.	Наружная металлическая открытая лестница третьего типа, ведущая со 2 этажа здания из помещения группы (помещение № 22) выполнена с нарушениями требований пожарной безопасности, а именно: - ступени лестницы выполнены не из сплошных проступей; - в ограждении лестницы вертикальные элементы имеют просвет 0,7 м. (что более нормативного 0,1 м.) - высота ограждений лестницы составляет 1 м. (что менее нормативного 1,2 м.).	ст. 4, 6 Федерального закона N123-ФЗ; п. 33 ППР в РФ; п. 5.2.15., 5.2.16 СП 1.13130.2009.	01.11.2021 г.	
19.	Наружная металлическая открытая лестница третьего типа, ведущая со 2 этажа здания из помещения группы (помещение № 27) выполнена с нарушениями требований пожарной безопасности, а именно:	ст. 4, 6 Федерального закона N123-ФЗ; п. 33 ППР в РФ; п. 5.2.15., 5.2.16 СП 1.13130.2009.	01.11.2021 г.	

	- ступени лестницы выполнены не из сплошных проступей; - в ограждении лестницы вертикальные элементы имеют просвет 0,7 м. (что более нормативного 0,1 м.) - высота ограждений лестницы составляет 1 м. (что менее нормативного 1,2 м.).			
20.	Не обеспечено исправное состояние двух резервуаров – пожарных водоемов, являющихся источниками наружного противопожарного водоснабжения (не заполнены водой).	п. 55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390.	01.11.2021 г.	

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в следующем порядке.

В досудебном порядке настоящее предписание может быть обжаловано в Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Кировской области (610035, г. Киров, ул. Маклина, д. 65, тел./факс 54-69-62 (код 8332), e-mail: firekir@kirpoj.kirov.ru). Жалоба может быть подана в течение 15 суток с момента вынесения настоящего предписания. Порядок досудебного рассмотрения жалобы регламентирован разделом V Приказа МЧС России от 30.11.2016 №644.

Арбитражный суд рассматривает заявления об оспаривании ненормативных правовых актов только в тех случаях, когда они затрагивают права и законные интересы заявителей в сфере предпринимательской или иной экономической деятельности. Во всех остальных случаях, дела рассматриваются судьями районных судов.

При этом в соответствии с частью 5 статьи 4 АПК РФ направить жалобу в Арбитражный суд можно только после принятия сторонами мер по досудебному урегулированию спора.

Для судебного порядка обжалования установлен срок в 3 месяца (ч.4 ст. 198 АПК РФ, ст. 219 КАС РФ).

Жалобы (заявления об оспаривании), направляемые в суды облагаются государственной пошлиной. Жалобы, направляемые в адрес вышестоящих должностных лиц, государственной пошлиной не облагаются.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором

Государственный инспектор
Зуевского района по пожарному
надзору

(должность государственного инспектора
по пожарному надзору)

Пушкарев В.Н.

(фамилия, инициалы)



« 25 » ноября 20 20 г.

Предписание для исполнения получил:

Соболева Т.Н.
(подпись)

Заведующий муниципальным казенным дошкольным
образовательным учреждением детский сад
"Родничок" г. Зуевка Кировской области

(должность)

Соболева Т.Н.

(фамилия, инициалы)

« 25 » ноября 20 20 г.

Вышестоящий орган: Главное управление МЧС России по Кировской области ул.Маглина, 65, г.Киров 610035 тел./факс (8332) 54-69-62.
E-mail: firekir@ktroj.kirov.ru, телефон доверия (8332) 64-21-77.