

Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных
(надзорных)
мероприятий, QR-код*
09.12.2021 КНМ № 43210061000201454624



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Кировской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Зуевского района
г. Зуевка, ул. Некрасова, д. 3, тел. 8 (83337) 2-61-85.

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора,
номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ N 55/1,3**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание
1-собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

Вручается: Муниципальному казенному дошкольному образовательному учреждению детский сад "Родничок" г. Зуевка Кировской области; заведующему муниципальным казенным дошкольным образовательным учреждением детский сад "Родничок" г. Зуевка Кировской области Метелевой Марине Николаевне

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого
проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения главного государственного инспектора Зуевского района по пожарному надзору Кощеева Михаила Юрьевича № 55 от 09 декабря 2021 года

в период с "13" декабря 2021 г. по "16" декабря 2021 г.

Государственным инспектором Зуевского района по пожарному надзору Пушкаревым Владиславом Николаевичем капитаном внутренней службы

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица(лиц), руководителя группы инспекторов органа
государственного пожарного надзора)

Проведена внеплановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

В ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица – заведующий муниципальным казенным дошкольным образовательным учреждением детский сад "Родничок" г. Зуевка Кировской области Метелева Марина Николаевна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих
в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" необходимо устранить:

N п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Вторые двери эвакуационного выхода из помещения группы (№ 33), на 1 этаже здания, открываются не по направлению выхода из здания.	п. 23. Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479; ст. 53, 89 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.22. СП 1.13130.2020.	01.11.2022 г.	
2.	Ширина эвакуационного выхода, из помещения зала с нахождением более 15 детей (№ 8) в лестничную клетку (№ 24), на 2 этаже здания, в свету составляет 0,75 м. (что менее нормативного 0,8 м.).	п. 23. Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479; ст. 53, 89 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.19. СП 1.13130.2020.	01.11.2022 г.	
3.	Ширина эвакуационного выхода, из помещения зала с нахождением более 15 детей (№ 8) в лестничную клетку (№ 9), на 2 этаже здания, в свету составляет 0,75 м. (что менее нормативного 0,8 м.).	п. 23. Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479; ст. 53, 89 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.19. СП 1.13130.2020.	01.11.2022 г.	

4.	Ширина эвакуационного выхода из помещения раздевалки (№ 1) в лестничную клетку (№ 9), на 2 этаже здания, в свету составляет 0,74 м. (что менее нормативного 0,8 м.).	п. 23. Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479; ст. 53, 89 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.19. СП 1.13130.2020.	01.11.2022 г.	
5.	Ширина эвакуационного выхода из помещения раздевалки (№ 10) в лестничную клетку (№ 9), на 2 этаже здания, в свету составляет 0,75 м. (что менее нормативного 0,8 м.).	п. 23. Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479; ст. 53, 89 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.19. СП 1.13130.2020.	01.11.2022 г.	
6.	Площадка эвакуационной лестницы 3-го типа расположена не на уровне эвакуационного выхода из помещения группы (№ 22), на 2 этаже здания, имеется перепад высот 30 см.	п. 23. Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479; ст. 53, 89 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4.7 СП 1.13130.2020.	01.11.2022 г.	
7.	Площадка эвакуационной лестницы 3-го типа расположена не на уровне эвакуационного выхода из помещения группы (№ 5), на 2 этаже здания, имеется перепад высот 15 см.	п. 23. Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479; ст. 53, 89 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4.7 СП 1.13130.2020.	01.11.2022 г.	

8.	Площадка эвакуационной лестницы 3-го типа расположена не на уровне эвакуационного выхода из помещения группы (№ 11), на 2 этаже здания, имеется перепад высот 15 см.	п. 23. Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479; ст. 53, 89 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4.7 СП 1.13130.2020.	01.11.2022 г.	
9.	Площадка эвакуационной лестницы 3-го типа расположена не на уровне эвакуационного выхода из помещения группы (№ 27), на 2 этаже здания, имеется перепад высот 20 см.	п. 23. Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479; ст. 53, 89 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4.7 СП 1.13130.2020.	01.11.2022 г.	
10.	Ширина эвакуационного выхода из помещения раздевалки (№ 25) в лестничную клетку (№ 24), на 2 этаже здания, в свету составляет 0,75 м. (что менее нормативного 0,8 м.).	п. 23. Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479; ст. 53, 89 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.19. СП 1.13130.2020.	01.11.2022 г.	

11.	<p>Наружная металлическая открытая лестница третьего типа, ведущая со 2 этажа здания из помещения группы (помещение № 5) выполнена с нарушениями требований пожарной безопасности, а именно: ступени лестницы выполнены не из сплошных проступей; в ограждении лестницы вертикальные элементы имеют просвет 0,7 м. (что более нормативного 0,1 м.); высота ограждений лестницы составляет 0,7 м. (что менее нормативного 1,2 м.).</p>	<p>п. 23. Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479; ст. 53, 89 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4.7 СП 1.13130.2020.</p>	01.11.2022 г.	
12.	<p>Наружная металлическая открытая лестница третьего типа, ведущая со 2 этажа здания из помещения группы (помещение № 11) выполнена с нарушениями требований пожарной безопасности, а именно: ступени лестницы выполнены не из сплошных проступей; в ограждении лестницы вертикальные элементы имеют просвет 0,7 м. (что более нормативного 0,1 м.): высота ограждений лестницы составляет 0,7 м. (что менее нормативного 1,2 м.).</p>	<p>п. 23. Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479; ст. 53, 89 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4.7 СП 1.13130.2020.</p>	01.11.2022 г.	

13.	<p>Наружная металлическая открытая лестница третьего типа, ведущая со 2 этажа здания из помещения группы (помещение № 22) выполнена с нарушениями требований пожарной безопасности, а именно: ступени лестницы выполнены не из сплошных проступей; в ограждении лестницы вертикальные элементы имеют просвет 0,7 м. (что более нормативного 0,1 м.); высота ограждений лестницы составляет 1 м. (что менее нормативного 1,2 м.).</p>	<p>п. 23. Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479; ст. 53, 89 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4.7 СП 1.13130.2020.</p>	01.11.2022 г.	
14.	<p>Наружная металлическая открытая лестница третьего типа, ведущая со 2 этажа здания из помещения группы (помещение № 27) выполнена с нарушениями требований пожарной безопасности, а именно: ступени лестницы выполнены не из сплошных проступей; в ограждении лестницы вертикальные элементы имеют просвет 0,7 м. (что более нормативного 0,1 м.); высота ограждений лестницы составляет 1 м. (что менее нормативного 1,2 м.).</p>	<p>п. 23. Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479; ст. 53, 89 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4.7 СП 1.13130.2020.</p>	01.11.2022 г.	

15.	Не обеспечено исправное состояние двух резервуаров – пожарных водоемов, являющихся источниками наружного противопожарного водоснабжения (не заполнены водой).	ст. 62 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 10.3 СП 8.13130.2020.	01.11.2022 г.	
-----	---	---	---------------	--

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Заведующий муниципальным казенным дошкольным образовательным учреждением детский сад "Родничок" г. Зуевка Кировской области Метелева М.Н.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))



(подпись)

Государственный инспектор Зуевского района по пожарному надзору Пушкарев В.Н. капитан внутренней службы

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



(подпись)

* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.
